


返却荷姿は納入時とできるだけ同じにして、番線などで結束して下さい。
種類や長さの違うものを一緒に梱包しないで下さい。
アルミ製品の上には物を積まないで下さい。
荷締めでの破損に注意して下さい。必ず当て物をして下さい。締め過ぎに注意して下さい。
必ず送り状を付けて下さい。 数量トラブルを防ぐためにお願いします。

フレコンバック(トン袋)での返却はNG！
四角支柱、軽量四角支柱のジャッキは専用パレットを使用して下さい。

● アルミアサガオ




部材ごとに結束して下さい

左の写真のような積込は、破損の原因になります。

● 伸縮ブラケット

同じ機種を写真のように15段積み上げ、30台を1梱包とする。
フレコンバックは使用不可！




● 型枠ブラケット

2台を互い違いに15段30台で1梱包とし、4ヶ所以上を結束する。
フレコンバックは使用不可！




● 単管パイプ、筋違等

同一機材を長さ別に50本または100本で結束する。
少数のものは、同一機材ごとにあるだけで結束する。



● ジャッキ、大引受ジャッキ

ベースプレートを外側にし、6列7段で積み上げ結束する。
フレコンバックは使用不可！




● パイプサポート

同一機材を10列5段とし、50本で1結束にする。
1段ごとに栈木を入れて頂くとしっかりと結束できます。



● アルマストロング支柱

同一機材を左右互い違いに10列5段とし、50本で1結束にする。
1段ごとに栈木を入れて下さい。





● 角パイプ

同一機材を5列4段とし、20本で1結束にする。
必ず同じ長さの物で梱包して下さい。



■ しっかりと仕分けをお願いします



写真のように弊社製品でない機材が混入することがあります。
同業他社の製品や施工会社様の保有品が返却されることがあります。**弊社では他社製品の入庫は取りません。**
最終的に数量不足の原因になります。
返却時の仕分けはしっかりとお願いします。


● 四角支柱

同一機材を4列4段とし、16本で1結束にする。



● アルマビーム、ストリンガー

同一機材を上下互い違いに10列3段とし、30本で1結束にする。




● ペコビーム、ビティビー

ペコビーム、ビティビームは30本を1結束、AXビームは10本を1結束とする。



● 道板受台

端部を揃えて積み重ね、中央1ヶ所を番線結束。積み重ねは10台まで。
フレコンバックは使用不可！



● クランプ、直線ジョイント等小物類

袋詰めの場合は同一機材を同数で詰めて下さい。
メッシュパレットに収納する際にも同一機材のみをお願いします。
フレコンバックは使用不可！



■ フレコンバックでの返却はNG

廃棄物専用

弊社の機材は廃棄物ではありません！

本来フレコンバックは土砂、穀物、飼料、廃棄物等々の粒状物を入れるものとか・・・

機材を収納すると機材の突起部でフレコンバックを突き破ることがあります。
吊上げるとそこから裂けて非常に危険です。

