



試験結果証明書



総 数 3 頁中の 1 頁
証明書番号 17317-2028

- 1 申請者名及び住所 リーラック機材株式会社
東京都中央区日本橋蛸殻町 1-2-1
- 2 機材センター名 船橋機材センター
- 3 試験品目及び数量 朝顔
落下試験 12回
- 4 試験実施日 平成30年2月9日
- 5 実施試験所 一般社団法人仮設工業会 東京試験所
埼玉県所沢市東所沢 4丁目 8番 3号
- 6 試験方法及び結果 「試験成績書」のとおり

試験結果は以上のとおりであることを証明する

平成30年3月12日

東京都港区芝 5丁目 26番 2号
一般社団法人 仮設工業会
会 長 伊 藤



試験成績書



総 数 3 頁 中 の 2 頁
試験番号 17317-2028-01R

1 試験品目

朝顔

2 落下試験

(1) 試験方法

「(3) 試験方法図」による。

(2) 試験結果

①:直線部

試験 No.	1	2	3
落下体	外径48.6鋼管		
貫通の有無	無	無	無
試験 No.	4	5	6
落下体	外径34鋼管		
貫通の有無	無	無	無

②:コーナー部


試験 No.	1	2	3
落下体	外径48.6鋼管		
貫通の有無	無	無	無
試験 No.	4	5	6
落下体	外径34鋼管		
貫通の有無	無	無	無

試験成績書



総 数 3 頁 中 の 3 頁
試験番号 17317-2028-01R

(3) 試験方法図






依頼試験実施記録

(写真)

申請会社名	リーラック機材株式会社
センター名	船橋機材センター
試験実施日	平成30年2月9日
実施場所	東京試験所

一般社団法人 仮設工業会



No. 1

試験前



No. 2

①:直線部

落下体:外径48.6鋼管

落下前



No. 3

①:直線部

落下体:外径48.6鋼管

落下後



No. 4

①:直線部

落下体:外径48.6鋼管

落下後



No. 5

①:直線部

落下体:外径34鋼管

落下前




No. 6

①:直線部

落下体:外径34鋼管

落下後



No. 7

①: 直線部

落下体: 外径34鋼管

落下後



No. 8

②: コーナ一部

落下体: 外径48.6鋼管

落下前



No. 9

②: コーナ一部

落下体: 外径48.6鋼管

落下後



No.10

②: コーナー部

落下体: 外径48.6鋼管

落下後



No.11

②: コーナー部

落下体: 外径34鋼管

落下前



No.12

②: コーナー部

落下体: 外径34鋼管

落下後



No.13

②: コーナ一部

落下体: 外径34鋼管

落下後